

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

государственное бюджетное учреждение культуры
Ростовской области

«Волгодонский художественный музей»
(ГБУК РО «Волгодонский художественный музей»)

г. Волгодонск
2020 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУК РО
«Волгодонский художественный музей»
Т.В. Рыкова
«20» июня 2020 г.



АНКЕТА
(информация об объеме социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Волгодонский художественный музей»
- 1.2. Адрес объекта 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Учреждение занимает 1 этаж и часть подвального помещения в 5-этажном 4-х подъездном жилом доме, общая площадь музея составляет 1419,8 кв.м., (подвальное помещение площадью 596,4 кв.м., первый этаж площадью 823,4 кв.м.).
- 1.4. Год постройки здания 1978, капитальный ремонт здания не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в учреждении текущий 2007 г., 2009 г., 2017 г. капитальный ремонт дома планируется 2027-2033 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Волгодонский художественный музей» (ГБУК РО «Волгодонский художественный музей»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104
- 1.8. Основание на пользование объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность государственная собственность Ростовской области
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 31, пер. Соборный 15, ул. Темерницкая 46, телефон 8-863-240-42-42

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности музейная
- 2.2. Виды оказываемых услуг выставочно-просветительная
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте, вне объекта
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту все категории
Категории обслуживаемых инвалидов все категории, за исключением инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресле-коляске, нарушением зрения, умственно-отсталых
- 2.5. Плановая мощность (количество обслуживаемых в год) 36000 человек
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту на автобусе №5, №4, №23, №51,
на троллейбусе №1, №2, №3, №3«А».
Со стороны новой части города: городским транспортом до остановки ул. 30 лет Победы, перейти перекресток со звуковым светофором, далее по улице около 300 метров, на перекрестке свернуть направо на ул. Ленина направляясь прямо около 180 м. до здания музея.
Со стороны старой части города: городским транспортом до остановки ул. 30 лет Победы, по улице около 300 метров, на перекрестке свернуть направо на ул. Ленина направляясь прямо около 180 м. до здания музея.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор Департамента труда и
социального развития

Администрации г. Волгодонска

Пашко А.А.

2020 г.



«УТВЕРЖАЮ»

Директор ГБУК РО

«Волгодонский художественный музей»

Т.В. Рыкова

2020г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта помещение государственного учреждения культуры Ростовской области «Волгодонский художественный музей»
- 1.2. Адрес объекта ул. Ленина, дом 104, город Волгодонск, Ростовская область, 347370
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, жилой дом общей площадью 3838,20 кв.м.
 - музей занимает 1 этаж и часть подвального помещения, общей площадью 1419,8 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 0,4140 га без выделения
- 1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта в музее 2006 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт здания – 2027-2033 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Волгодонский художественный музей» (ГБУК РО «Волгодонский художественный музей»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная (субъекта федерации Ростовской области)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) областная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) министерство культуры Ростовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Ростов-на-Дону, ул. Московская 51, пер. Соборный 15, ул. Темерницкая, 46

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Культура (деятельность музеев)

2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность музеев

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории, в т.ч. инвалиды, ДП-И (О, С, Г, У)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: ДП-И (О, С, Г, У), кроме инвалидов на креслах-колясках

2.6. Плановая мощность: посещаемость 110 человек (количество обслуживаемых в день), вместимость 90 человек
протусканная спосибность

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

На автобусе № 5, № 4, № 23, № 51; на троллейбусе № 1, № 2, № 3

Со стороны новой части города: городским транспортом до остановки ул. 30 лет Победы, перейти перекресток со звуковым светофором, далее по улице около 300 метров, на перекрестке свернуть направо на ул. Ленина направляясь прямо около 180 м. до здания музея.

Со стороны старой части города: городским транспортом до остановки ул. 30 лет Победы, по улице вниз около 300 метров, на перекрестке свернуть направо на ул. Ленина направляясь прямо около 180 м. до здания музея.

Наличие адаптированного (городского) пассажирского транспорта к объекту имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 480м

3.2.2 время движения (пешком) - 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые светофором, со звуковой сигнализацией - да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая - нет, тактильная - нет, визуальная - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
I.	Все категории инвалидов и МГП	
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная; дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается (капитальный ремонт)
2.	Вход (входы) в помещение	Нуждается (капитальный ремонт)
3.	Путь (пути) движения внутри помещения (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается (капитальный ремонт)
4.	Зона целевого назначения помещения (целевого посещения объекта)	Нуждается (капитальный ремонт)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (капитальный ремонт)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается (текущий ремонт)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается частично
8.	Все зоны и участки	Дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов, не имеющих возможности передвигаться

* - указывается один из вариантов (шлюз работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2027-2033 гг.

в рамках исполнения Акта обследования от 15.07.2020г. №

была является наименованием документа, определяющим, плано

«СОГЛАСОВАНО»

Директор Департамента культуры и
социального развития

Администрации г. Волгодонска

А.А. Пашко

« 10 » 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУК РО

«Волгодонский художественный музей»

Т.В. Рыкова

2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № _____

Ростовская область, г. Волгодонск
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 10 » 07 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Волгодонский художественный музей»
- 1.2. Адрес объекта 347370, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина д. 104
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 0 - этажей, 0 - кв.м
 - 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, учреждение занимает 1 этаж площадью 823,4 кв.м., часть подвального помещения площадью 596,4 кв.м., общая площадь занимаемая учреждением составляет 1419,8 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 0,4140 га без выделения
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последний капитальный ремонт в музее - 2006 г., текущий ремонт - 2009 г., 2017 г., 2018 г.

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт здания – 2027-2033гг.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области «Волгодонский художественный музей» (ГБУК РО «Волгодонский художественный музей»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347370, Ростовская область, город Волгодонск, ул. Ленина дом 104

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация культура (деятельность музеев)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На автобусе № 5, № 4, № 23, № 51; на троллейбусе № 1, № 2, № 3

Со стороны новой части города: городским транспортом до остановки ул. 30 лет Победы, перейти перекресток со звуковым светофором, далее по улице около 300 метров, на перекрестке свернуть направо на ул. Ленина направляясь прямо около 180 м. до здания музея.

Со стороны старой части города: городским транспортом до остановки ул. 30 лет Победы, по улице около 300 метров, на перекрестке свернуть направо на ул. Ленина направляясь прямо около 180 м. до здания музея.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 480м

3.2.2. время движения (пешком) – около 10 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковым сигналом - да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: бордюры с педантированными для МГН нееходными участками

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (не соответствует благоустройство нееходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Приложение	
		№ на плане	№ фото
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**		

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1, 1.1, 25
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)	-	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	11, 12, 13, 14
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)	-	15
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	21, 22, 23, 24, 25

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ПНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, С, Г, У, П)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 4. Управленческое решение (проект)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2.	Вход (входы) в помещение учреждения	Ремонт капитальный
3	Путь, (пути) движения внутри помещения (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2027-2033гг.

и рамках исполнения Акт обследования оп

№

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ДН-И (О, С, У, Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - не требуется

4.4.6. другое - согласование с собственниками жилого многоквартирного 5-этажного дома, в котором расположено учреждение, занимающее 1 этаж и часть подвального помещения расположенного по адресу: ул. Дениши, 104, г. Вологодск, так же с администрацией города

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ www.museum-vdonsk.ru (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
2. Входа (входов) в здание на 4 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте есть на 25 л.

Позажанные планы, паспорт БТИ есть на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Директор ГБУК РО «Вологодский художественный музей» Т.В. Рыкова
(полнота, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный хранитель музейных предметов
(Должность, Ф.И.О.)

М.А. Кириллов

Начальник хозяйственного отдела
(Должность, Ф.И.О.)

М.П. Красильникова

Заведующий экспозиционным, выставочным и
просветительским отделом

Е.М. Слепцова


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов

(Должность, Ф.И.О.)

Мельников В.С.



Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов ДТИСР г. Волгодонска Березови А.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представитель общественной организации инвалидов, председатель МО ВОС В.А. Жуланов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

					пути движения являются только 2 пандуса				понастроено у здания при условии капитального ремонта перед центральным входом.	
1.3	Лестница (наружная)	нет		1.1.1	Крыльцо выполнено из цементно-песчаного раствора. Крыльцо имеет многочисленные дефекты, сколы, поврежденные в виде трещины, сколов, отсутствия плитки, выбоин, ямок. На боковых стенах (колоннах) крыльца отслоение декоративной-кирпичной кладки, крошение кладки, кирпичи.				Полная замена всего покрытия крыльца, ступеней, боковых колон крыльца.	Ремонт капитальный
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствует				Необходимо выполнить работы по срезу бордюра напротив парковочных мест для автомобилей инвалидов. В лугу установить поручни на крыльце, сделать крыльцо, на ступенях урезания.	Ремонт капитальный
1.5	Автомобильная парковка	нет		-	За урезанием не закреплены					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптировано для всех групп МГН.		ДП-В		Обеспечить доступность всех групп МГН. Выполнить СП 113.13330.2012 «СПиП 21.02-99 Стоянки автомобилей»	Ремонт капитальный

II Заключение по лоту:

Пояснение функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию учреждения на территории	ДП-В	-	25	Необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Учреждению адаптировать вход в здание в соответствии с СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Ремонт капитальный
Детская площадка и парковка	За учреждение не закреплены	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ПНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию учреждения по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Учреждению адаптировать вход в здание в соответствии с СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) и здание

Помещение государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области
«Волгодонский художественный музей»

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104

Пайсизация объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание		Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет, есть крыльцо, ступени		1, 1.1, 2.1.2	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на колясках. Лестница, ступени выполнены из мраморной плитки по слою цементно-песчаного раствора, имеются многочисленные дефекты и повреждения в виде трещин, сколов, отсутствия фрагментов покрытия, ямки, выбоины. Имеется частичное разрушение ступеней крыльца, поверхности крыльца, боковых стен крыльца. На боковых стенах (колоннах)	ДП-И (О, С, Г, У)	Техническое состояние лестницы, ступеней неудовлетворительное. Необходимо отремонтировать крыльцо, при подъеме на крыльцо по ступеням установить поручни.	Ремонт капитальный

					крыльца отсырелие бокового участка декоративно-куриной кладки, крошение кирпича, кладки					
2.2	Пандус (паружный)	нет	-		Пандус отсутствует	ДП-И (О, С, Г, У)	Оборудовать крыльцо, ступени пандусом, поручнями, или лифтом по ГОСТ Р 51261-99, СП 59.13330.2012.	Ремонт капитальный		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.3.7	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на колясках. Покрытые входной площадкой состоят из плитки мармори с расколами, трещинами, сколами, выбоинами, местами шлеется отсутствующие плитки. При дожде, особенно в мороз входная площадка, ступени превращаются в скользкие покрытие. Отсутствуют пандусы, поручни	ДП-И (О, С, Г, У)	Полная замена покрытия крыльца, ступеней, входной площадки. Оборудовать площадку пандусом, лифтом, поручнями в соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99	Ремонт капитальный		
2.4	Дверь (входная)	есть		4.5, 6, 6.1, 8, 9	С одной стороны имеется двухстворчатая распашная дверь. Адаптирована частично, проход шириной 2 м. Порог имеется. Вторая внутренняя дверь шириной до 1,5 м. порог отсутствует. Второй вход - дверь металлическая шириной 1м, порог отсутствует, дверной проем не	ДП-И (О, С, Г, У)	Демонтировать дверные пороги. Распирить дверь до 2 метров шириной. СП 59.13330.2012.	Ремонт капитальный		

					адаптирован. Выступленная дверь – металлопластиковая, порог имеется. Дверной проем, порог не адаптированы.				
2.5 Тамбур		есть	5,9		Адаптирован частично, кроме инвалидов на креслах-колясках.		ДП-И (О, С, Г, У)	Расширить тамбур, убрать дверной порог, установить поручни СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99	Ремонт капитальный
ОВИЦИГ требована к зоне		есть	4,5,6, 6.1,8, 9,3,7, 5,9		Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на креслах-колясках.		ИИ-И (О, С, Г, У)	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (онд работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ИИ-И (О, С, Г, У)	-	1, 1.1, 2, 3, 7	Полная замена покрытия крыльца, ступеней, также адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. Установить пандусы, поручни ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. СП 59.13330.2012. «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный

Пандус (наружный)	ВНД	-	-	Оборудовать крыльцо пандусом по ГОСТу. Провести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные СП 59.13330.2012 «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Ремонт капитальный
Входная площадка (перед дверью)	ДН-И (О, С, Г, У)	-	2,3,7	Полная замена покрытия крыльца, ступеней, входной площадки. Оборудовать площадку лифтом, поручнями, пандусами. Поменять плитку или асфальтировать площадку перед входной дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. ГОСТ Р 51261-99, СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Ремонт капитальный
Дверь (входная)	ДН-И (О, С, Г, У)	-	2,4,5,6,6.1,8,9	Демонтировать дверные пороги. Монтировать двери до 2 метров шириной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-99, СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Ремонт капитальный.

* указывается: ДН-В - доступно полностью всем; ДН-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ГСР; технические решения невозможны

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе капитальный ремонт входной группы СП 59.13330.2012. СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Помещение государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области
«Волгодонский художественный музей»

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть, частично нет		6.1	Вестибюль, балкон отсутствуют. Зона ожидания имеется. Не соответствуют.	ДП-И (О, С, Г, У)	Расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов. Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	в подпольном помещении		Эвакуационная лестница не адаптирована	ДП-И (О, С, Г, У)	Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99	Ремонт капитальный
3.3	Паннус (внутри здания)	нет			Отсутствует, не предусмотрен внутри помещения	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подьемник)	нет	-	Отсутствует. не предусмотрено внутри помещения	-	Не предусмотрен внутри помещения	-
3.5	Двери	есть	4,5,6,1, 8,9	Адаптированы частично. Замена дверного блока, расширение дверного проема, монтаж дверного порога.	ДП-И (О, С, Г, У)	Оборудовать в соответствии с СП 59 13330.2012, ГОСТ Р 51261-99	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (п т.ч. зоны безопасности)	есть	6,1,9,1 6,17,18 19,20	Адаптированы частично. Адаптированы для всех групп МГН, кроме инвалидов на креслах-колясках. Расширение дверного проема, монтаж дверных порогов, выступов, ступеней. Установить поручни.	ДП-И (О, С, Г, У)	Установить поручни ГОСТ Р 51261-99 Оборудовать в соответствии с СП 59 13330.2012.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	4,5,6,1, 8,9,16, 17,18,1 9,20	Адаптированы для всех групп МГН, кроме инвалидов на креслах- колясках.	ДП-И (О, С, Г, У)	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)	№ на плане	№ фото	по плану (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСН
Лестница (внутри здания)	ДН-И (О, С, Г, У)	в подвальное помещение	-	Привести в соответствие с ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.
Лифт пассажирский (без подьема)	Не предусмотрен	-	-	Не предусмотрен внутри помещений учреждения

* указывается ДН-В – доступно полностью всем; ДН-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов. Оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261 Привести в соответствие с ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные, в соответствии с СП 59.13330.2012.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

Помещение государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области
«Волгодонский художественный музей»
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на колясках	ДН-Н (О, С, Г, У)	Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонтные работы в дверных порогах, дверных проемах в соответствии с СП 59.13330.2012.	Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		10.1 1.12, 13	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на колясках	ДН-Н (О, С, Г, У)	Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонтные работы в дверных порогах, дверных проемах в соответствии с СП 59.13330.2012. ГОСТ Р 51261-99	Ремонт капитальный

[illegible]

II Заключение

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Кабинетная форма обслуживания	ДП-И (О, С, Г, У)			Адаптировать кабинет для МПН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. ГОСТ Р 51261-99, СП 59.13330.2012. Ремонт капитальный.
Классная форма обслуживания	ДП-И (О, С, Г, У)		10.11.12.13	Демонтировать дверных проемов, дверных проемов в соответствии с СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99. Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло-колясках СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

Приложение № 4 (П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____ от «16» 12 2020г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 11 – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	Виды работ

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (для работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ДН/Д - недоступно

¹⁴ Указывается один из вариантов, не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение № 4(П)
к Акту обследования ОСИ к доступу доступности ОСИ
№ _____ от «06» 07 2020г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВП/Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможно

Комментарий к заключению:

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от « 15 » 04 2020г.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенические помещений

Помещение государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области
«Волгодонский художественный музей»

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	15	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на креслах-колясках. Узкий дверной проем, выступ в виде порога, так же не соответствует стандарту площадь помещения, входная дверь, порог, расстояние сантехники.	ДН-II (О, С, Г, У)	Расширить входную дверь, дверной проем, убрать порог, адаптировать внутреннюю комнату по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. СН 59-13330-2012, ГОСТ Р 51261-99.	Ремонт капитальный

5.2	Дуплексная/важная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования (ОСН))	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДН-И (О, С, Г, У)		15	Расширить входную дверь, дверной проем, убрать порог, адаптировать туалетную комнату для всех групп МПН по ГОСТ Р 51633-2000) Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях, СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99. Ремонт капитальный.

* указывается: ДН-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МПН, в том числе для инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2012. «СПиИ 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», ГОСТ Р 51261-99.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации из объекта

Помещение государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области
«Волгодонский художественный музей»

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 104

Наименование объекта, адрес

№ и/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		Размещены тактильные знаки значимые для инвалидов, в том числе по тротуару.	ДН-И (О, С, Г, У)	Дополнить визуальными знаками помещения учреждения в соответствии с СП 136.13330-2012 п 10.2.1, п. 5.5.4. Визуальные устройства и средства информации	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы	ДН-И (О, С, Г, У)	Установить акустические средства значимые для инвалидов по тротуару и слуху. ГОСТ Р 51671-2000	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы. Нанести тактильные средства значимые для	ВНД	Установить в соответствии с СП 136.13330-2012 п 10.4.2 Тактильные информирующие	Ремонт текущий

				инвалидов по зрению.			поверхности, СП 136.13330-2012 п.10.4.1. Тактильные поверхности покрытий в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1, указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.		Ремонт тактилий
ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Частично адаптировано для инвалидов по слуху. Не адаптировано для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.	ДП-Н (О, С, Г, У)		Обеспечить значимость для всех групп МГН.		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности - (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДП-Н (О, С, Г, У)	-		Дополнить визуальными знаками помещения учреждения в соответствии с СП 136.13330-2012 п.10.2.1., п. 5.5.4. Визуальные устройства и средства информации: ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт тактилий.

Акустические средства	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов Ремонт текущий.
Тактильные средства	ВНД	-	-	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению Ремонт текущий.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение с ТСР; технические решения невозможны
 -организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к включению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов, ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов.